

- **Software DAQ-Manager:**
- Darstellung in Tabellen und Diagrammen
- Export der Messwerte im CSV-Format

- Direktes Drucken des Messwertverlaufes
- Archivierung der Messwerte in Datenbank
- Datenübertragung über USB-Stick/Ethernet

